RefurbPassport

Certificat de passeport appareil

IDENTIFIANT PUBLIC

cmvzv5uk200497f9kolf53zm8

Scanner pour vérifier

Google Pixel 9 Pro XL

Smartphone · 128 Go · Noir · Grade — · Actif

SCORE DE CONFIANCE

64 /100

SCORE DE RISQUE

32 /100

Provenance & attestation

NomoPhone — Professionnel vérifié du réseau RefurbPassport

Passeport émis le 30 octobre 2026 · Dernier contrôle le 3 nov. 2026, 00:02 · Santé batterie : 88% · Identifiant masqué : ••••••••••1388

Origine des pièces

- Origine des pièces non déclarée.

Dernière inspection

Tests fonctionnels avant mise en vente

Statut : Réussi (35/35 tests réussis) Qui : R. H. (technicienne NomoPhone) — NomoPhone Quand : 30 oct. 2026, 13:16 Où : Atelier NomoPhone, Reims, FR Comment : NomoTester 1.26 (27) Batterie : 88 %, 373 cycles Certificat du partenaire : nomotester-10308 Constats : 35 contrôles réussis sur 35 : 34 tests fonctionnels et la liste noire IMEI. Batterie à 88 % de capacité (373 cycles, relevé du 30/10/2026). Aucune réparation enregistrée par l'atelier. L'outil ne lit pas l'origine des pièces sur ce modèle.

Détail des tests

- Capteurs — Gyroscope : Réussi (Gyroscope fonctionnel)
- Capteurs — Accéléromètre : Réussi (Gravité mesurée)
- Capteurs — Magnétomètre : Réussi (Champ magnétique mesuré)
- Capteurs — Baromètre : Réussi (Pression mesurée)
- Capteurs — Vibreur : Réussi (Vibreur fonctionnel — vibration mesurée)
- Connectivité — NFC : Réussi (Contrôleur NFC actif)
- Sécurité et verrouillage — Intégrité Android (root) : Réussi (Aucun signe de modification du système)
- Autres tests — Stockage (écriture / relecture) : Réussi (Données relues à l'identique)
- Connectivité — Wi-Fi : Réussi (Connecté en Wi-Fi)
- Connectivité — Bluetooth : Réussi (Appareils Bluetooth détectés)

- Connectivité — GPS : Réussi (Signaux satellites reçus)
- Connectivité — Réseau cellulaire : Réussi (Inscrit sur le réseau mobile)
- Caméras — Caméra arrière : Réussi (Capteur vivant — images reçues)
- Caméras — Ultra grand-angle : Réussi (Capteur vivant — images reçues)
- Caméras — Téléobjectif : Réussi (3 capteurs vivants — images reçues)
- Caméras — Caméra avant : Réussi (Capteur vivant — images reçues)
- Audio — Haut-parleur : Réussi (Haut-parleur fonctionnel — tonalités captées (émergence 89 dB))
- Audio — Micro du bas : Réussi (Micro du bas fonctionnel — tonalités captées (émergence 72 dB))
- Audio — Micro arrière : Sans objet (Micro absent sur ce modèle)
- Audio — Micro du haut : Réussi (Micro du haut fonctionnel — tonalités captées (émergence 136 dB))
- Audio — Écouteur interne : Réussi (Écouteur interne fonctionnel — tonalités captées (émergence 52 dB))
- Esthétique — État esthétique : Réussi (État esthétique : Correct)
- Caméras — Flash : Réussi (Flash fonctionnel — lumière mesurée)
- Caméras — Contrôle visuel des caméras : Réussi (Objectifs nets, sans tache ni rayure)
- Connectivité — Appel téléphonique : Réussi (Appel conforme — abouti, son clair dans les deux sens)
- Capteurs — Capteur de luminosité ambiante : Réussi (Baisse de luminosité mesurée)
- Capteurs — Capteur de proximité : Réussi (Approche puis éloignement détectés)
- Écran — Pixels de l'écran : Réussi (Affichage sans défaut)
- Écran — Écran tactile : Réussi (Toute la surface répond)
- Écran — Multitouch : Réussi (5 doigts détectés en même temps)
- Boutons — Stylet (S Pen) : Sans objet (Absent sur ce modèle)
- Boutons — Boutons physiques : Réussi (Volume +, Volume ? et bouton latéral détectés)
- Capteurs — Empreinte digitale : Réussi (Empreinte fonctionnelle (constat de l'opérateur))
- Connectivité — Charge filaire : Réussi (Charge filaire sur les deux faces de la prise)
- Connectivité — Charge sans fil : Réussi (Charge sans fil détectée)
- Batterie — Stress test batterie : Réussi (Décharge de 0,76 %/min (3,8 % en 5 min))
- Sécurité et verrouillage — Liste noire IMEI (vol, perte, impayé) : Réussi (Aucun signalement, Consultée à la réception de l'appareil.)

Réparations

Aucune réparation enregistrée sur ce passeport.

- Aucune réparation connue.

Documents validés

- Aucun document validé à ce jour.

Mentions légales

Disclaimer légal

Ce certificat RefurbPassport atteste de l'état documenté de l'appareil au moment de sa génération. Il ne constitue pas une garantie commerciale implicite au-delà des engagements du vendeur. Les scores de confiance et de risque sont calculés algorithmiquement à partir des données disponibles et peuvent évoluer. L'IMEI, le numéro de série et toute donnée d'identification complète ne figurent jamais sur ce document. RefurbPassport décline toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse ou de falsification. Vérifiez toujours le passeport en ligne via le QR code ou l'identifiant public.

DOCUMENT GÉNÉRÉ LE

9 nov. 2026, 19:27

https://refurbpassport.com/passport/cmvzv5uk200497f9kolf53zm8